历史遗留矿山认定结果公示表

序号	图斑编号	位置	图斑面积（m^2）	损毁类型	成因类型	废弃情况	图斑来源	是否采矿损毁
1	WS4418021030040014	清远市清城区源潭镇秀溪社区	55509.35	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	下发	是
2	WS4418024504000122	清远市清城区龙塘镇国营银盏林场	1518.11	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	下发	是
3	WS4418024504000111	清远市清城区龙塘镇国营银盏林场	1330.87	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	下发	是
4	WS4418021050050031	清远市清城区龙塘镇陂坑村	1053.37	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	下发	是
5	WS4418021032210057	清远市清城区源潭镇大龙村	1396.23	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	下发	是